

- ・道路の傾斜、路面の段差、溝蓋のない側溝や溝蓋の不統一がある。
- ・幅員が狭く、家の前の置石や電柱、ポストが危険。歩行者や車いすの逃げ場がない。

【北側歩道】

- ・歩道、溝蓋の改修が必要。マンホールで歩道が欠けている部分がある。

【南側歩道】

- ・幅員が狭く車いすと自転車がすれ違えない。

- ・歩道が狭く、とぎれている部分もある。
- ・歩道内に電柱・標識等があり歩きにくい。
- ・支所前に段差があり、縁石が危険。
- ・溝蓋にヒールや杖が引っかかりやすい。
- ・路上駐車（銀行前）が危ない。

- ・歩道が大きく傾斜している部分があり車いすの通行や高齢者の歩行が困難。
- ・歩道の草取り、路面アスファルトや点字ブロックの補修が必要な箇所がある。

- ・点字ブロックがなく危険。

- ・歩車道の区分がない区間があり危険。
- ・アップダウンや歩道のでこぼこが多い。
- ・側溝に蓋のない箇所や車いすの前輪が挟まりやすい溝蓋があり、危険。
- ・点字ブロックのない交差点がある。
- ・北側歩道はトラックの左折時が特に危険。
- ・歩道に駐車車の車がある。

- ・踏切と歩道が接近しており、車いすの寄せ場がない。

- ・歩道が狭くフラットでない。
- ・電柱があつて車いすが通れそうにない。
- ・歩道に駐車車両がある。
- ・植木や店のテントが道にはみ出している。

- ・点字ブロックがなく、視覚障害者には歩車道の境界が判別できない。
- ・電柱・標識等計4本の立柱がある。
- ・歩行者信号の時間が短い。
- ・歩道が水平でなく、車いすのバランスがとれない。

- ・踏切周辺は南下がりになっており、歩道の擦り付け部が通りにくい。

- ・側溝に蓋がない。
- ・植木がはみ出して歩きにくい。

- ・段差がある。
- ・駅や市道への視覚障害者の誘導が不十分である。
- ・駅前に照明がない。

- ・音響信号でない。
- ・点字ブロックがない。

- ・歩道がなく、路側帯に電柱、標識等の障害物が多い。
- ・溝蓋の途切れや不統一がある。
- ・白線が白くなっている箇所がある。

【西側歩道】

- ・歩車道の境界がなく危険な箇所がある。
- ・店舗の陳列が歩道にはみ出している。
- ・歩道に駐車車の車があり歩きにくい。
- ・溝蓋の目が広いので杖が入り込み折れることがある。

- ・道路が狭く、商品、看板、店のドア等が道路にはみ出して危険。
- ・一方通行区間を単車が逆行することがある。

【東側歩道】

- ・歩道に段差やひび割れ、傾斜があつて危険。
- ・歩道が急にとぎれているので、車いすでは通れない。

- ・市道道明寺柏原線が急坂で交差点が見えにくく、信号がなくて交通事故が多い。

- ・道路上の電柱、露店のはみ出し、駐車車両がじゃま。
- ・道路の白線が消えている。

- ・歩道がない。
- ・路上駐車が多く自転車と車いすが接触する危険がある。

- ・エレベーターがないので付けてほしい。
- ・車いす用の入り口が踏み切り部にあるのは危険。スロープの幅員が狭く、電動車いすでは通りにくい。
- ・点字ブロックや手すりの点字表示がわかりにくい。階段踊り場に点字ブロックがない。

- ・レールの隙間に車いすの車輪がはまりやすく、通りにくい。
- ・踏切の境界が識別がしにくい。
- ・幅員が狭く、車がすれ違えない。



道明寺小学校周辺 障害物が多い



支所前の歩道 縁石が危ない



土師ノ里交差点 点字ブロックがない



土師ノ里駅周辺 市道との擦り付け



国道170号(旧) 歩道の未整備



溝蓋の有無や仕様の不統一



土師ノ里交差点東側踏み切り



東高野街道 側溝に蓋がなく危険



商店街 商品がはみだしている



国府18号線 路面が波打つ歩道



堺大和高田線 歩きにくい歩道



道明寺駅 エレベーターがない



道明寺駅 車いすの導入路



道明寺駅南踏み切り付近



商店街 狭い幅員