

## 別添③ 対策一覧表(幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設等)

## ひかりこども園

番号	路線名・住所	通学路の状況・危険の内容	警察、道路管理者に対する要望事項等	事業主体	関係機関等の対策内容	進捗(新規/継続/完了)	対策年度
1	北條藤井寺線 大井5丁目地内	水路にガードレール等が無い為、園児が転落する恐れがある。	フェンスの設置	市道路管理者 (道路公園課)	フェンスの設置	完了	R7 (対策完了)

## ひかりこども園

番号	路線名・住所	通学路の状況・危険の内容	警察、道路管理者に対する要望事項等	事業主体	関係機関等の対策内容	進捗(新規/継続/完了)	対策年度
2	道明寺大井線 大井3丁目地内	路側線が無い。	路側線の設置	市道路管理者 (道路公園課)	路側線の設置	完了	R3 (対策完了)

## ひかりこども園

番号	路線名・住所	通学路の状況・危険の内容	警察、道路管理者に対する要望事項等	事業主体	関係機関等の対策内容	進捗(新規/継続/完了)	対策年度
3	大井9号線 大井1丁目地内	体育館沿いの柵が老朽化しており、倒れそうになっている。	柵の撤去	市道路管理者 (道路公園課)	柵の撤去	完了	R7 (対策完了)

## 第6保育所

番号	路線名・住所	通学路の状況・危険の内容	警察、道路管理者に対する要望事項等	事業主体	関係機関等の対策内容	進捗(新規/継続/完了)	対策年度
4	岡中津堂線 北岡2丁目地内	路側線が無い。	路側線の設置	市道路管理者 (道路公園課)	路側線の設置	完了	R3 (対策完了)

## はやし保育園

番号	路線名・住所	通学路の状況・危険の内容	警察、道路管理者に対する要望事項等	事業主体	関係機関等の対策内容	進捗(新規/継続/完了)	対策年度
5	大井国府線 林6丁目地内	下り坂であり、自転車等の速度が出て、危険を感じる場合がある。	路面標示の再塗装	市道路管理者 (道路公園課)	路面標示の再塗装	完了	R2 (対策完了)

## はやし保育園

番号	路線名・住所	通学路の状況・危険の内容	警察、道路管理者に対する要望事項等	事業主体	関係機関等の対策内容	進捗(新規/継続/完了)	対策年度
6	林20号線 林6丁目地内	歩道がなく、自動車の通行がある為、危険を感じる。また、下り坂であり自転車等の速度が出る為、危険を感じる場合がある。	路面標示や注意喚起看板等の設置	市道路管理者 (道路公園課)	路面標示の設置 (スピード落せ)	完了	R2 (対策完了)

## ふじのこ第2保育園

番号	路線名・住所	通学路の状況・危険の内容	警察、道路管理者に対する要望事項等	事業主体	関係機関等の対策内容	進捗(新規/継続/完了)	対策年度
7	府道 堺大和高田線	歩道の幅が狭く、子どもたちが道路際で信号待ちをしている。	歩道拡幅等	府道路管理者 (大阪府富田林土木事務所)	歩道拡幅等	継続	R3~

## 第1保育所

番号	路線名・住所	通学路の状況・危険の内容	警察、道路管理者に対する要望事項等	事業主体	関係機関等の対策内容	進捗(新規/継続/完了)	対策年度
8	府道 堺大和高田線	歩道の幅が狭く、子どもたちが道路際で信号待ちをしている。	歩道拡幅等	府道路管理者 (大阪府富田林土木事務所)	歩道拡幅等	継続	R3~