


## 藤井寺市立道明寺東小学校校区要対策図



## 藤井寺市立道明寺東小学校校区要対策図





藤井寺市立道明寺小学校、道明寺中学校校区要対策図

(2-2)道明寺小学校、道明寺中学校校区要対策箇所

児童が通学に使用する道路であるが、歩行帯が薄くなっている。また、速度を上げて通過する車両もある。

施工前



施工後



【対策メニュー】  
グリーンベルトの設置


R1(対策完了)

道明寺小学校

田四丁目

道明寺

北





### 藤井寺市立道明寺南小学校校区要対策図




#### (3) 道明寺南小学校区要対策箇所

道路幅員も狭く、一部、歩道も歩行帯もない。また、通勤時の抜け道にもなっている。速度を上げて通過する車両もある。



【対策メニュー】  
歩道設置または交通規制等検討 R3~

歩道改修工事をR6実施予定





藤井寺市立藤井寺西小学校校区要対策図

(4-2) 藤井寺西小学校区要対策箇所

児童が通学に使用する道路であるが、速度を上げて通過する車両がある。

施工前

施工後

【対策メニュー】  
交差点カラー舗装の設置 R1(対策完了)

藤井寺四丁目

藤井寺市立藤井寺西小学校校区要対策図

(4-3) 藤井寺西小学校校区要対策箇所  
児童が通学に使用する道路であるが、歩行帯が薄くなっている。また、速度を上げて通過する車両もある。


施工前

施工後

【対策メニュー】  
グリーンベルトの再塗装  
交差点カラー舗装の設置 R1(対策完了)

藤井寺四丁目





## (5-2) 藤井寺小学校(藤井寺幼稚園)校区要対策箇所

歩道がなく、通勤時の抜け道にもなっている。また、速度を上げて通過する車両もあり、危険な状態である。



【対策メニュー】  
グリーンベルトの設置 交差点カラー舗装の設置  
R2(対策完了)





