


藤井寺市立道明寺東小学校校区要対策図



藤井寺市立道明寺東小学校校区要対策図





藤井寺市立道明寺小学校校区要対策図



(2-2)道明寺小学校区要対策箇所

児童が通学に使用する道路であるが、歩行帯が薄くなっている。また、速度を上げて通過する車両もある。



【対策メニュー】  
グリーンベルトの設置

R1(対策完了)

道明寺小学校

沢田四丁目

道明寺



藤井寺市立道明寺南小学校校区要対策図

(3) 道明寺南小学校区要対策箇所

道路幅員も狭く、一部、歩道も歩行帯もない。また、通勤時の抜け道にもなっている。速度を上げて通過する車両もある。



【対策メニュー】  
歩道設置または交通規制等検討

R3~



藤井寺市立藤井寺西小学校校区要対策箇所

(4-1) 藤井寺西小学校区要対策箇所

児童が通学に使用する道路であるが、歩行帯が薄くなっている。また、速度を上げて通過する車両もある。



【対策メニュー】  
グリーンベルトの再塗装  
交差点カラー舗装の設置

R3~



春日丘三丁目

春日丘三丁目

藤井寺市立藤井寺西小学校  
藤井寺市立藤井寺西中学校  
藤井寺市立藤井寺西児童センター

藤井寺市立藤井寺西小学校  
児童センター

藤井寺市立藤井寺西中学校



藤井寺市立藤井寺西小学校校区要対策図



(4-3)藤井寺西小学校校区要対策箇所

児童が通学に使用する道路であるが、歩行帯が薄くなっている。  
また、速度を上げて通過する車両もある。

施工前



施工後



【対策メニュー】

- グリーンベルトの再塗装
- 交差点カラー舗装の設置

R1(対策完了)

藤井寺市立藤井寺小学校区要対策図

(5-1)藤井寺小学校区要対策箇所

歩道がなく、通勤時の抜け道にもなっている。また、速度を上げて通過する車両もあり、危険な状況である。



【対策メニュー】  
交差点カラー舗装の設置

R1(対策完了)



藤井寺市立藤井寺小学校(藤井寺幼稚園)校区要対策図

(5-2)藤井寺小学校(藤井寺幼稚園)区要対策箇所

歩道がなく、通勤時の抜け道にもなっている。また、速度を上げて通過する車両もあり、危険な状態である。

施工前




施工後



【対策メニュー】

グリーンベルトの設置 交差点カラー舗装の設置

R2(対策完了)



藤井寺市立藤井寺小学校区要対策図



(5-3)藤井寺小学校区要対策箇所

歩道がなく、通勤時の抜け道にもなっている。また、速度を上げて通過する車両もあり、危険な状況である。



施工前




施工後

【対策メニュー】

グリーンベルトの設置

R2(対策完了)

藤井寺市立藤井寺小学校区要対策図



(5-4)藤井寺小学校区要対策箇所

横断歩道が薄くなっている。速度を上げて通過する車両もあり、危険な状況である。



施工前

【対策メニュー】 横断歩道の再塗装 R3～


### 藤井寺市立藤井寺小学校区要対策図

#### (5-5)藤井寺小学校区要対策箇所

道路幅員が狭くなっており、歩道もなく危険な状態となっている。  
また、沿道に保育園もあり、道路拡幅をおこなう必要がある。



【対策メニュー】  
道路拡幅 R4～



ふじの子保育園



藤井寺市立藤井寺南小学校区要対策図

(6-1)藤井寺南小学校区要対策箇所

歩道がなく、通勤時の抜け道にもなっている。また、速度を上げて通過する車両もあり、危険な状況である。

施工前



施工後



【対策メニュー】

グリーンベルトの設置

R2(対策完了)



藤井寺市立藤井寺南小学校区要対策図

(6-2)藤井寺南小学校区要対策箇所

歩道がなく、通勤時の抜け道にもなっている。また、速度を上げて通過する車両もあり、危険な状況である。



施工前

【対策メニュー】  
グリーンベルトの設置 R3



藤井寺市立藤井寺南小学校区要対策図



(6-3)藤井寺南小学校区要対策箇所

路面標示が薄くなっている。速度を上げて通過する車両もあり、危険な状況である。



施工前



施工後

【対策メニュー】

路面標示の再塗装

R2(対策完了)