


- (凡例)
- 7月 歩道も路側線もない箇所 **A**
  - 路側線グリーンベルト劣化箇所 **B**
  - 点検 横断歩道、とまれ、停止線の劣化箇所 **○**
  - 通学路 **—**
  - 8月点検時の対策必要箇所 **⊙**

藤井寺小学校区




別添⑥

藤井寺小学校区

(凡例)


7	歩道も路側線もない箇所	A
月	路側線グリーンベルト劣化箇所	B
点	横断歩道、とまれ、停止線の劣化箇所	○
検	通学路	—
	8月点検時の対策必要箇所	⊗



藤井寺小学校区



別添⑥


- (凡例)
- 7 月 歩道も路側線もない箇所 A
  - 路側線グリーンベルト劣化箇所 B
  - 点検 横断歩道、とまれ、停止線の劣化箇所 ○
  - 通学路 (太い線)
  - 8月点検時の対策必要箇所 (赤い点線)



# 藤井寺小学校区

別添⑥

- (凡例)
- 7月 歩道も路側線もない箇所 **A**
  - 路側線グリーンベルト劣化箇所 **B**
  - 点検 横断歩道、とまれ、停止線の劣化箇所 **○**
  - 通学路 
  - 8月点検時の対策必要箇所 






別添⑥

藤井寺南小学校

(凡例)

- 7 月 点検
- 7 歩道も路側線もない箇所 **A**
- 月 路側線グリーンベルト劣化箇所 **B**
- 点 横断歩道、とまれ、停止線の劣化箇所 **○**
- 検 通学路 **■**
- 8 月 点検時の対策必要箇所 **⊙**




別添⑥

藤井寺西小学校

(凡例)

7月	歩道も路側線もない箇所	A
点検	路側線グリーンベルト劣化箇所	B
	横断歩道、とまれ、停止線の劣化箇所	○
	通学路	—




別添⑥

藤井寺北小学校

(凡例)

- 7 歩道も路側線もない箇所 A
- 月 路側線グリーンベルト劣化箇所 B
- 点 横断歩道、とまれ、停止線の劣化箇所 ○
- 検 通学路










別添⑥

道明寺小学校

(凡例)

- 7 月点検 歩道も路側線もない箇所 **A**
- 路側線グリーンベルト劣化箇所 **B**
- 横断歩道、とまれ、停止線の劣化箇所 **○**
- 通学路
- 8月点検時の対策必要箇所



令和03年07月13日 18時54分


Copyright © 2011-2021 by the author(s).

別添⑥

# 道明寺東小学校

(凡例)

7月点検	歩道も路側線もない箇所	A
	路側線グリーンベルト劣化箇所	B
	横断歩道、とまれ、停止線の劣化箇所	○
	通学路	■
	8月点検時の対策必要箇所	⊙







令和03年07月13日 18時56分

04241149 177407416 434 4768 4074 02012304647

別添⑥

道明寺南小学校

- (凡例)
- 7月 歩道も路側線もない箇所 **A**
  - 路側線グリーンベルト劣化箇所 **B**
  - 点検 横断歩道、とまれ、停止線の劣化箇所 
  - 通学路 
  - 8月点検時の対策必要箇所 



令和03年07月13日 18時58分

ReportNo:2164916-016-100-000-001001010